

Информация

О выполнении МОБУ СОШ с. Карагавео, предписания №95/1/1 от 23.09.2019 г.,
выданного заместителем главного государственного инспектора Аургазинского,
Архангельского, Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору
Ардашировым И.Х

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок исполнения по предписанию	Фактический срок исполнения
Здание школы			
1	Руководитель организации не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности. На объекте отсутствует исполнительная документация на установленные в здании противопожарные системы, а именно систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления людьми при эвакуации в случае пожара, систему дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны.	01.07.2020	Требуется финансирование
2	Руководитель организации не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	01.07.2020	Требуется финансирование
3	В помещении спортзала отсутствует система автоматической пожарной сигнализации	01.07.2020	Требуется финансирование
4	Люк выхода на чердак не обеспечен пределом огнестойкости	01.07.2020	Требуется финансирование
5	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	01.07.2020	Требуется финансирование

6	Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания школы	01.07.2020	Исполнено договор №55-0/2019 на огнезащитную обработку, акт о приемке выполненных работ прилагается
7	Части здания различной функциональной пожарной опасности (Ф 1.1 - детский сад и Ф 4.1 школа) не разделены противопожарными преградами	01.07.2020	Требуется финансирование
8	Здание школы не оборудовано устройством молниезащиты	01.07.2020	Требуется финансирование
9	Дверь в помещение библиотеки выполнена не противопожарной	01.07.2020	Требуется финансирование
10	Части здания различной функциональной пожарной опасности (Ф 3.5 - фельдшерско-акушерский пункт и Ф 4.1 - школа) не разделены противопожарными преградами	01.07.2020	Требуется финансирование
11	На территории школы отсутствует источник наружного противопожарного водоснабжения	01.07.2020	Требуется финансирование
12	В помещение подвала электрический светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника;	01.07.2020	Требуется финансирование
Здание начальной школы по адресу д. Юрмаш, ул. Октябрьская, д. 20			
13	Руководитель организации не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности. На объекте отсутствует исполнительная документация на установленные в здании противопожарные системы, а именно систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления людьми при эвакуации в случае пожара, систему дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны.	01.07.2020	Требуется финансирование

14	Руководитель организации не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	01.07.2020	Требуется финансирование
15	В помещении пожарного поста не предусмотрено аварийное освещение	01.07.2020	Требуется финансирование
16	В коридоре электрический светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника;	01.07.2020	Требуется финансирование
17	На территории школы отсутствует источник наружного противопожарного водоснабжения	01.07.2020	Требуется финансирование

Директор школы:



Ахтямова Л.Н.